

# オリジナル スクラッチ シール

決定版バイヤーズガイド &  
仕様チェックリスト


カスタム  
調達  
シリーズ

# 最適なカテゴリーの確認

| オリジナル<br>スクラッチ                                                                          | オリジナル<br>型抜き                                                                         | オリジナル<br>ロールラベル                                                                       | オリジナル<br>転写                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>最適用途：</p> <p>インタラクティブな表示、<br/>販促、<br/>ゲーム性のある包装。</p> <p>主な特徴：</p> <p>表面の<br/>隠蔽。</p> | <p>最適用途：</p> <p>個別配布物と<br/>特殊で複雑な<br/>形状要件。</p> <p>主な特徴：</p> <p>オリジナルの<br/>輪郭形状。</p> | <p>最適用途：</p> <p>大量<br/>処理と<br/>機械による<br/>自動貼付。</p> <p>主な特徴：</p> <p>連続送りでの<br/>納品。</p> | <p>最適用途：</p> <p>背景層のない<br/>独立した文字や<br/>グラフィック。</p> <p>主な特徴：</p> <p>表面との<br/>シームレスな一体化。</p> |

表面をインタラクティブに隠す必要がある場合は、スクラッチをお選びください。  
それ以外の場合は、関連カテゴリーをご検討ください。


# 完璧な見積もりのための 6つの確認項目



6つの仕様確認項目をすべて確定し、創造的な構想と製造上の現実を結び付けます。


## 01 用途 / 02 素材の方向性

### 01 用途



主な使用環境を定義します。  
小売環境で取り扱うのか、  
直接郵送するのか、製品  
パッケージに貼るのか？環境要因が  
構造上の限界を決定します。


### 02 素材 & 仕上げ



下の印刷を傷つけずに機能させるには、スクラッチ層に適した特定の基材仕上げが必要です。

## 03 目標サイズ / 04 デザイン準備


### 03 目標サイズ



正確な寸法（幅 x 高さ）を設定します。

オリジナルサイズは、構造的実現性、材料歩留まり、製造方法に直接影響します。


### 04 デザイン準備



デザインファイルは厳密に分離してください。印刷するベースグラフィックと、その上のスクラッチ範囲を、デザインソフト上の独立した構造レイヤーで明確に区分します。

## 05 数量スケール / 06 梱包方法


### 05 目標数量



必要な総数量を定義します。

数量により最適な印刷方法（デジタルまたはオフセット）と  
利用可能な構造オプションが決まります。

### 06 梱包要件



組立または流通ラインに基づき、必要な  
納品形態を指定してください：

- フルシート
- 個別型抜き
- 指定ロットキッティング

# 生産上の注意事項： 見積もり前の未確定事項

製造条件を確定する前に、  
仕様の最終決定が必須です。  
次の項目を固定と想定しないでください：



最低注文数量  
(MoQ)。最終サイズと材料歩留まりに  
応じて変動します。



リードタイム。現在の工場の  
生産能力と特定素材の  
在庫状況に大きく左右されます。



認証。  
最終的に選択する具体的な素材に  
照らして厳密に確認する必要があります。



配送・価格条件。  
最終数量によって全面的に決まります。

packing

# 製造見積もりの 準備完了

## 仕様チェックリスト

- ☒ 01. 用途を定義済み
- ☒ 02. 素材方針を設定済み
- ☒ 03. 正確なサイズを確認済み
- ☒ 04. レイヤー別デザイン準備済み
- ☒ 05. 目標数量を設定済み
- ☒ 06. 梱包方法を選択済み

## 次のステップ

この6つの具体的な  
データをZigpacの  
担当者にご提出ください。

この確定仕様書により、  
正確で信頼できる製造見積もりが可能になり、  
個別のMoQと  
リードタイムが確定します。



# V1 A